

Отчет об исполнении предписания
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и
Терскому районам Главного управления МЧС России по КБР
от 13.08.2024 года № 2408/006-07/166/ПВПР в МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
2.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара не оборудованы приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах.	Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
3.	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения.	Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
4.	Объект защиты не обеспечен достаточным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями).	Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
5.	Имеющиеся первичные средства	Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление	01.05.2025	исполнено

	пожаротушения (огнетушители) с истекшим сроком годности перезарядить или заменить на новые.	Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
6.	В подсобном помещении кухни допускается прокладка и эксплуатация воздушной линий электропередач, проложенный временным способом.	Пункт 34 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
7.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено

Отчет об исполнении предписания
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и
Терскому районам Главного управления МЧС России по КБР
от 13.08.2024 года № 2408/006-07/167/ПВПР
в дошкольном отделении МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В процедурном кабинете эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),	Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении	01.05.2025	исполнено

	предусмотренными конструкцией светильника.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
2.	Подвальное помещения не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией.	Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2025	На стадии согласования с учредителем, будет исполнено по мере поступления финансовых средств.
3.	Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
4.	В подвальном помещений эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
5.	В подвальном помещении допускается эксплуатация электрических проводов, проложенных временным способом.	Пункт 34 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено
6.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2025	исполнено

Директор



Л.З. Балкарова